

IMPERMEABILIZACION BASE DE TANQUE EN REFINERIA CON SISTEMA SEALATANK BELZONA 3111

CLIENTE / UBICACIÓN

Refinería norte de España/terminal marítima

FECHA DE APLICACIÓN

ABRIL DE 2016

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Base de tanque FB-991 de almacenamiento de ácido sulfúrico en instalaciones portuarias de la refinería en coruña-galicia

PROBLEMA

Corrosión en la pestaña metálica de la base del tanque que origina entrada de agua al interior del tanque.

PRODUCTOS

Belzona 3921
Belzona 3111
Belzona 9311

SUBSTRATO

Metálico y hormigón

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación ha sido realizada conforme al sistema Belzona RPA-6 y TCC-4

HECHOS BELZONA

En el año 2016 se realiza intervención en la base del tanque de almacenamiento de H_2SO_4 que se encuentra con problemas de corrosión debido a los agentes ambientales y el ambiente marino de la terminal portuaria. En octubre de 2019 se realiza la revisión de la aplicación, encontrándose el revestimiento en perfecto estado.

FOTOGRAFÍAS

1. Estado inicial
2. Aplicación de Belzona 3111 en 2016
3. Aplicación de Belzona 3111 en 2016
4. Estado actual aplicación en octubre de 2019



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>

Los productos Belzona son
fabricados bajo el Sistema de
Gestión de Calidad, ISO 9000.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2021