

BELZONA REPARA A LATERAL DO PNEU DE UMA PÁ CARREGADEIRA

CLIENTE

Pedreira, Croácia

DATA DE APLICAÇÃO

Abril, 2013

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

A pá carregadeira trabalha em uma pedreira localizada em uma área remota. Ela é utilizada em dois turnos diários. O cliente necessitava de um reparo no local rápido.

PROBLEMA

Havia uma grande rachadura em um pneu, mas ele não estava vazando e o reforço de aço ainda estava em bom estado. O cliente precisava manter a pá carregadeira em operação.

PRODUTOS

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

SUBSTRATO

Borracha

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-9.

FATOS BELZONA

As duas alternativas eram repor o pneu ou desmontá-lo e transportá-lo para a borracharia mais próxima. O reparo Belzona foi conduzido durante o fim de semana e o cliente não perdeu qualquer tempo de produção. O reparo Belzona previneu deterioração adicional do pneu e ainda exibia bom desempenho quando inspecionado três meses mais tarde.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Pneu danificado na roda da pá carregadeira
2. Aplicação em andamento
3. Aplicação concluída
4. Local sendo visitado após 3 meses, o pneu ainda estava em perfeita condição



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com

BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar