

BELZONA FIXA CHUMBADORES EM BASE DE REDUTOR DE MOINHO DE BARRAS

CLIENTE

Mineradora, AM, Brasil

DATA DE APLICAÇÃO

Dezembro, 2011

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Necessidade de fixação de chumbadores intermediários com um produto de cura rápida com eficiência de fixação na base de concreto.

PROBLEMA

Necessidade de instalação de reforço na ancoragem da base de concreto armado com a placa base do motoredutor, com adição de mais 4 chumbadores intermediários e que fossem fixados de forma eficaz. Deveria ter retorno à operação o mais rápido possível pois a base danificada estava causando a quebra do equipamento.

PRODUTOS

Belzona 4111 (Magma-Quartz)

Belzona 4151 (Magma-Quartz Resin)

SUBSTRATO

Concreto Armado

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How FPA-10.

FATOS BELZONA

Os produtos Belzona proporcionaram cura rápida e eficiente conforme esperado.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

- Base do redutor danificada causando vibração excessiva.
- Furos da base para alojamento dos chumbadores.
- Chumbadores fixados de acordo com o gabarito



1.



2.



3.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar