

## BELZONA GARANTE ENCAIXE FIRME DE DENTES DA ESCAVADEIRA

### CLIENTE

Indústria de Mineração, EUA

### DATA DE APLICAÇÃO

Junho, 1999

### SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Calçamento de dentes da escavadeira

### PROBLEMA

A perda de dentes da escavadeira na mina de carvão causa problemas sérios quando eles são encontrados nos trituradores, causando grandes danos dos equipamentos do processo downstream.

### PRODUTOS

Belzona 1111 (Super Metal)

### SUBSTRATO

Aço

### MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How GSS-9.

### FATOS BELZONA

A utilização de Belzona 1111 como calço ao repor os dentes proporcionou um encaixe firme e foi reparado facilmente com tempo de inatividade mínimo.

### DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Visão geral da escavadeira
2. Aplicação de Belzona 1111
3. Aplicação concluída



1.



2.



3.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)