

BELZONA PROTEGE COTOVELOS DE TUBULAÇÃO DE CARVÃO

CLIENTE

Indústria de energia fóssil, Alabama, EUA

DATA DE APLICAÇÃO

1992

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Tubulação de combustível carvão.

PROBLEMA

Abrasão pelo pó de carvão causou furos na tubulação de combustível

PRODUTOS

Belzona 1811 (Ceramic Carbide)

SUBSTRATO

Ferro fundido

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-8.

FATOS BELZONA

Não havia uma maneira de chegar na área danificada. Consequentemente, furos foram feitos na tubulação oposta à área de desgaste para obter acesso para a realização do reparo.

DESCRÍÇÃO DAS FOTOS

1. Jateamento por granilha abrasiva sendo conduzido no pátio
2. Furos feitos para conseguir acesso, aplicação do produto sendo conduzida
3. Belzona 1811, material resistente à abrasão no local. Placas serão soldadas sobre os furos.



1.



2.



3.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2014

BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar