

BELZONA REPARA TUBAGEM COM PERDA DE ESPESSURA

CLIENTE

Sistema de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais, Portugal

DATA DE APLICAÇÃO

Abril, 2013

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Flange e cone da estação elevatória com perda de espessura.

PROBLEMA

Verificava-se uma fuga junto à flange que estava constantemente a verter água, não se podia parar a operação, por isso era necessário a utilização de um produto que pudesse curar ou estar em contato com água durante o processo de reparação. Era também necessário reforçar o cone que apresentava perda de espessura.

PRODUTOS

Belzona 1161 (Super UW-Metal)
Belzona 9341 (Reinforcement Tape)
Belzona 1813
Belzona 5831 (ST-Barrier)

SUBSTRATO

Ferro Fundido

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Esta reparação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How VPF-11.

FATOS BELZONA

Descrição das Fotos

1. Tubagem com fuga e cone com perda de espessura
2. Reparação da fuga junto à flange com Belzona 1161 e Belzona 9341
3. Aplicação de Belzona 1813 no cone e fuga junto à flange reparada
4. Aplicação de Belzona 5831 para selagem da junta e dos parafusos



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar