

## EMPRESA DE VULCANIZAÇÃO ECONOMIZA TEMPO E DINHEIRO

### CLIENTE

Empresa de Vulcanização, Sudoeste da Escócia

### DATA DE APLICAÇÃO

Janeiro, 1996

### SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Pneu de trator off-road

### PROBLEMA

O pneu tinha um corte que penetrou direto através da parede, necessitando que reparos fossem efetuados não somente no exterior, mas também no interior do pneu.

### PRODUTOS

Belzona 2311 (SR Elastomer)

Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner)

Belzona 9341 (Reinforcing Tape)

### SUBSTRATO

Borracha

### MÉTODO DE APLICAÇÃO


As áreas afetadas (tanto dentro como fora do pneu) foram esmerilhadas e depois totalmente limpas e desengorduradas. Em seguida, o substrato foi condicionado com o uso de Belzona 2911. Belzona 2311 foi então misturado e aplicado encorporando Belzona 9341 na área ao redor do dano.

### FATOS BELZONA

O pneu foi posto de volta ao serviço e seu desempenho é tão bom como novo. Este reparo Belzona foi rápido e fácil de ser concluído, economizando tempo e dinheiro ao cliente.

### DESCRIÇÃO DAS FOTOS


1. Porção inteiror do pneu antes do reparo
2. Preparação da superfície em andamento
3. Reparo inteiror quase concluído
4. Reparo concluído na parte externa do pneu



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008  
Q 09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

UK • USA • Canada • Thailand  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Melhorar