

BELZONA MANTÉM NEGÓCIOS FUNCIONANDO

CLIENTE

Empresa de Aluguel de Equipamentos, Augusta, SC,EUA

DATA DE APLICAÇÃO

Dezembro, 2007

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Reparo de pneu

PROBLEMA

Após o retorno de um aluguel, foi constatado um dano que necessitava de reparos imediatamente, pois a unidade estava reservada para ser alugada em seguida.

PRODUTOS

Belzona 2311 (SR Elastomer)

SUBSTRATO

Borracha

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida utilizando uma versão modificada do Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-1. A superfície foi desgastada com uma escova para dar rugosidade, condicionada e em seguida as ranhuras do pneu foram reparadas com Belzona 2311.

FATOS BELZONA

O Elastômero Belzona foi escolhido para este trabalho devido à sua durabilidade, facilidade de aplicação e a rapidez com que ele poderia colocar a unidade de volta ao serviço.

DESCRÍÇÃO DAS FOTOS

1. Dano no pneu
2. Após desgaste, superfície foi condicionada
3. Reparo concluído com Belzona 2311



1.



2.



3.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar