

BELZONA PROTEGE ÁREAS DE PISO DE UM CENTRO DE TECNOLOGIA & LABORATÓRIO DE 50.000 FT2

CLIENTE

Mina de Cobre, Arizona, EUA

DATA DE APLICAÇÃO

2013

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Revestimentos de piso da Belzona foram requisitados para proteger as áreas de piso de um Centro de Tecnologia & Laboratório recém-construído

PROBLEMA

Derrame potencial de vários ácidos

PRODUTOS

Belzona 5811 (Immersion Grade)

Belzona 4311 (Magma CR1)

SUBSTRATO

Concreto

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How FPA-3, após o processo de cura de 28 dias do concreto novo. Belzona 5811 foi aplicado em áreas de piso em geral e Belzona 4311 nos pisos do laboratório. A aplicação dos sistemas de revestimento foi concluída com sucesso utilizando uma combinação de rodo e rolos de pintura.

FATOS BELZONA

Os sistemas Belzona foram requisitados pela maior empresa de mineração no mundo para estas instalações extremamente importantes, que é seu principal Centro de Tecnologia & Laboratório em todo o mundo. Os inúmeros projetos de sucesso concluídos com Belzona nas últimas décadas foram fundamentais no uso de Belzona nesse grande projeto de 50.000 pés quadrados.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

- Áreas do piso do laboratório protegidas com Belzona 4311
- Áreas do piso do laboratório protegidas com Belzona 4311
- Áreas do piso em geral protegidas com Belzona 5811
- Áreas do piso do laboratório protegidas com Belzona 4311



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar