

## BELZONA PROTEGE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DE CORREIA TRANSPORTADORA

### CLIENTE

Pedreira, Panamá.

### DATA DE APLICAÇÃO

Fevereiro, 2010

### SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Correia transportadora para a produção de areia e cascalho.

### PROBLEMA

Os elementos de fixação da correia apresentavam problemas mecânicos devido à falha prematura. O cliente queria que os fechos fossem vedados e protegidos com elastômeros Belzona.

### PRODUTOS

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

Belzona 2911 (QD Conditioner)

### SUBSTRATO

Borracha

### MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-4. A superfície foi preparada usando um MBX-Bristle Blaster antes da aplicação do elastômero Belzona.

### FATOS BELZONA

O tempo de inatividade da correia transportadora devido à falha dos elementos de fixação tem um alto custo devido à perda de produção. Com a proteção que a Belzona oferece, o tempo de inatividade é reduzido ao mínimo e a vida útil dos elementos de fixação é ampliada.

### DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Preparo da superfície
2. Aplicação do elastômero Belzona 2211 após aplicação do condicionador 2911
3. Elementos de fixação protegidos



1.



2.



3.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Produtos Belzona são fabricados sob o Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001

UK • USA • Canada • Thailand  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)