

IMITAÇÃO É UM NEGÓCIO ARRISCADO

CLIENTE

Fábrica de Cimento, Filipinas

DATA DE APLICAÇÃO

Janeiro, 2004

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Ciclone e tubulações para carvão

PROBLEMA

O ciclone para carvão se desgasta muito rapidamente devido à ação abrasiva das partículas de carvão em alta velocidade e temperatura em torno de 100°C.

PRODUTOS

Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP)

SUBSTRATO

Aço Carbono

MÉTODO DE APLICAÇÃO


A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-8.

FATOS BELZONA

Resultados de campo e de testes mostraram que Belzona 1812 possui uma resistência ao desgaste excelente contra a ação abrasiva das partículas de carvão. O ciclone já havia sido revestido com imitações, que se desgastaram rapidamente.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Visão da fábrica de cimento
2. Preparação agressiva da superfície com jateamento em andamento
3. Belzona 1812 aplicado



1.



2.



3.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Produtos Belzona são fabricados sob o Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2017

BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar