

BELZONA REVESTE O EXTERIOR DE UMA BOMBA DE ÁCIDO

CLIENTE

Mina, Chile

DATA DE APLICAÇÃO

Outubro, 2006

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

O cliente precisava de um revestimento para proteger a bomba contra respingos de ácido e evitar a corrosão.

PROBLEMA

O ácido respingava na bomba, fazendo com que o equipamento fosse retirado de serviço, e a bomba não tinha a duração desejada pela mina.

PRODUTOS

Belzona 4311 (Magma CR1)

SUBSTRATO

Aço inoxidável

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A bomba foi jateada ao metal branco para eliminar o ácido contido no substrato. Em seguida, foram aplicados dois revestimentos de Belzona 4311 na parte externa da bomba.

FATOS BELZONA

O cliente conseguiu ampliar o tempo de operação da bomba com a aplicação de Belzona 4311. Além disso, o custo da proteção da bomba foi inferior ao custo da substituição. Consequentemente, o cliente solicitou o revestimento de todas as bombas.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Primeiro jateamento da bomba
2. Segundo jateamento, pronto para aplicar o revestimento
3. Aplicação de Belzona 4311
4. Bomba revestida com Belzona 4311



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com