

BELZONA VEDA TANQUE DE LUBRIFICAÇÃO DE TRITURADOR

CLIENTE

Mina, Chile

DATA DE APLICAÇÃO

Junho, 2010

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Área das juntas de soldagem e toda a superfície inferior do tanque.

PROBLEMA

Óleo nas soldas e juntas. Os vazamentos são detectados pela aplicação de corante penetrante.

PRODUTOS

Belzona 1111 (Super Metal)

Belzona 5811 (Immersion Grade)

SUBSTRATO

Aço carbono

MÉTODO DE APLICAÇÃO


Limpeza mecânica com um esmeril angular de 11,43 cm para criar uma superfície áspera. A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto TCC-1 do Sistema Belzona Know-How.

FATOS BELZONA


Belzona forneceu uma solução rápida e efetiva realizada no local.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Condições originais do tanque em que a penetração do corante pode ser observada
2. Superfície preparada
3. Outra vista da superfície preparada
4. Aplicação concluída



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar