

BELZONA REPARA A ADERÊNCIA DE UMA POLIA DE TRANSPORTADOR

CLIENTE

Mina, Chile

DATA DE APLICAÇÃO

Agosto, 2005

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Aderência da correia transportadora para evitar deslizamento.

PROBLEMA

Devido a problemas de umidade, a correia transportadora deslizava e saía da polia, queimando o revestimento e causando perda de aderência.

PRODUTOS

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

Belzona 9211 (Supergrip Aggregate)

SUBSTRATO

Borracha

MÉTODO DE APLICAÇÃO

As áreas que receberiam a aplicação foram marcadas com um padrão em V. Para isso, usou-se um papel engomado e, em seguida, a superfície foi preparada para obter a maior aspereza possível para iniciar a aplicação dos produtos Belzona 1321 e Belzona 9211. A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto SHM-12 do Sistema Belzona Know-How.

FATOS BELZONA

O problema de emergência foi resolvido sem parar a máquina para manutenção, conforme a solicitação da gerência. O reparo foi concluído em quatro horas, no máximo.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Polia danificada
2. Desenhos na polia, aplicando Belzona 1321 e Belzona 9211
3. Revestimento da polia com Belzona 1321 e Belzona 9211
4. Aplicação concluída



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com