

BELZONA CRIA CALÇO IRREGULAR PARA BLOCO GIRATÓRIO DE DRAGLINE

CLIENTE

BC, Canadá

DATA DE APLICAÇÃO

1992

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Base do bloco giratório desgastada.

PROBLEMA

A base do bloco giratório sofreu um desgaste irregular, gerando uma superfície de montagem irregular.

PRODUTOS

Belzona 1341 (Supermetalglide)

SUBSTRATO

Ferro fundido

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi realizada de acordo com uma versão modificada do Folheto GSS-1 do Sistema Belzona Know-How.

FATOS BELZONA

O uso de Belzona 1341 permitiu que a mina criasse um calço irregular entre as duas superfícies metálicas, evitando várias horas de inatividade.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Vista do equipamento dragline
2. Portas de injeção estabelecidas
3. Pistola de injeção preenchida com Belzona 1341
4. Injeção em andamento



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com