

TRANSPORTADOR DE CARVÃO REPARADO COM ELASTÔMERO BELZONA

CLIENTE

Usina termoelétrica, Missouri

DATA DE APLICAÇÃO

2007

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Correia de carvão que leva o material do pátio de carvão para a usina.

PROBLEMA

A correia sofreu uma delaminação e perdeu as duas camadas superiores em algumas áreas. Os executivos estavam preocupados, por crer que a integridade da correia estava em risco devido à extensão dos danos.

PRODUTOS

Belzona 2111 (D & A Hi-Build Elastomer)

Belzona 9341 (Reinforcement Sheet)

SUBSTRATO

Borracha

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A correia foi reparada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-1.

FATOS BELZONA

Os produtos da Belzona chegaram ao local rapidamente e o reparo foi feito em questão de horas. Isso poupou muito dinheiro e tempo de inatividade da usina.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Dano na correia
2. Outra vista da área danificada
3. Aplicação em andamento, com a fita de reforço incorporada ao elastômero
4. Reparo concluído



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar