BELZONA REPARA ALOJAMENTO DA BUCHA DO PINO MESTRE

CLIENTE
Fábrica de processamento de metal, Bulgária

DATA DE APLICAÇÃO
Julho, 2003

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO
Conexão do pino mestre da carregadeira frontal.

PROBLEMA
O desgaste dos alojamentos provocou o aumento da folga.

PRODUTOS
Belzona 1111 (Super Metal)

SUBSTRATO
Ferro Fundido

MÉTODO DE APLICAÇÃO
A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How da Belzona MPT-8.

FATOS BELZONA
Belzona fez com que o equipamento voltasse a operar em um dia. O reparo da Belzona foi simples e poupou usinagem.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS
1. Vista da conexão danificada.
2. Belzona 1111 aplicado à superfície do alojamento preparado.
3. O pino revestido com agente desmoldante foi usado para moldar o alojamento.

1.

2.

3.

Copyright © Belzona International Limited 2014