

BELZONA RECUPERA E REVESTE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA

CLIENTE

Concessionária de Energia Elétrica, Brasil

DATA DE APLICAÇÃO

Maio, 2006

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Poste que sustenta linhas de transmissão de energia elétrica.

PROBLEMA

Desgastes no poste gerado por corrosão ambiental e/ou compressão excessiva dos equipamentos de manutenção necessários para a subida dos mesmos.

PRODUTOS

Belzona 4141 (Magma-Build)

Belzona 4911 (Magma TX Conditioner)

SUBSTRATO

Concreto

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida com base no Folheto do Sistema Belzona Know-How WPA-4. A superfície foi preparada com várias ferramentas como escova rotativa, marreta, picador, lixa, furadeira com ponta montada, lixadeira com escova de aço rotativa. Após, foi aplicado Belzona 4911 e em seguida, Belzona 4141 foi usado para recuperar os desgastes e devolver a resistência estrutural ao poste.

FATOS BELZONA

Belzona conseguiu atingir as expectativas do cliente que era recuperar os desgastes do poste e prolongar a vida útil.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Poste com danos
2. Preparo da superfície
3. Serviço concluído



1.



2.



3.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2015

BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar