

BELZONA VEDA VAZAMENTO DA TORRE DE RESFRIAMENTO

CLIENTE

Hospital, Minneapolis, Minnesota, EUA

DATA DE APLICAÇÃO

Verão, 2008

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Torres de resfriamento em um hospital.

PROBLEMA

Torres de resfriamento apresentavam vazamento pelas emendas. Os vazamentos congelaram a correia e motor de acionamento no inverno.

PRODUTOS

Belzona 3111 (Flexible Membrane)
Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner)
Belzona 9311 (Reinforcing Sheet)

SUBSTRATO

Aço galvanizado

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Know-How Belzona RPA-1. Um sistema totalmente reforçado de Belzona 3111 foi aplicado utilizando condicionador Belzona 3921.

FATOS BELZONA

A torre não poderia ser desligada por mais de 2 dias. Após o reparo Belzona, o cliente utilizou Belzona para revestir e reparar 3 torres adicionais.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Belzona 3921 aplicado na área preparada
2. Aplicação de fita adesiva
3. Aplicação de Belzona 9311
4. Aplicação concluída com Belzona 3111



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar