

BELZONA REPARA EIXO DE GERADOR DE NAVIO

CLIENTE

Companhia de Navegação, Egito

DATA DE APLICAÇÃO

Fevereiro, 2005

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Eixo de acionamento do gerador de um navio de transporte de carga.

PROBLEMA

Desgaste do eixo de acionamento do gerador localizado em um local estreito e confinado.

PRODUTOS

Belzona 1111 (Super Metal)

SUBSTRATO

Aço

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Know-How Belzona MPT-2.

FATOS BELZONA

Belzona reparou com sucesso o eixo em um local apertado sem desmontar o eixo. Isto permitiu que o navio continuasse na programação sem atrasos.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Vista do eixo do gerador antes do reparo.
2. Preparação da superfície em andamento.
3. Molde foi aplicado. Em seguida o excesso de material foi removido.
4. Reparo do eixo concluído.



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com