

BELZONA RECONSTRÓI VENTILADOR DE MÁQUINA DE VARRIÇÃO DE RUA

CLIENTE

Municipalidade Local, Quebec, Canadá

DATA DE APLICAÇÃO

Março, 2005

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Ventilador de caminhão de varrição tipo Busher

PROBLEMA

Desgaste nas pás do ventilador. Cliente queria evitar reposição de peças.

PRODUTOS

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)

SUBSTRATO

Aço

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How FBC-15. Placas de aço foram preparadas para cada pá para recompor um pouco da estrutura. Essas placas foram unidas com Belzona.

FATOS BELZONA

O cliente economizou \$4000,00 a partir de um investimento de apenas \$400,00 em produtos Belzona porque o ventilador não precisava ser substituído. Uma inspeção 3 anos mais tarde não mostrou nenhum desgaste significativo.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Vista geral do ventilador e do desgaste nas pás
2. Placa de aço sendo moldada no lugar
3. Placa sendo colocada e revestida com o Belzona 1311
4. Inspeção após 3 anos não mostra nenhum desgaste significativo



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar