

BELZONA VEDA SOLDAS POROSAS DE TANQUE

CLIENTE

Fabricante de Herbicida, Kansas, EUA

DATA DE APLICAÇÃO

Julho, 2007

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Tanque de herbicida de aço inoxidável

PROBLEMA

Soldas porosas em tanque de aço inoxidável. Herbicida é caro e muito escorregadio. O tanque com vazamento não só era um risco para o meio ambiente como também um risco de segurança geral.

PRODUTOS

Belzona 4301 (Magma CR1 Hi-Build)

SUBSTRATO

Aço Inoxidável

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How TCC-1. O tanque foi drenado e enxaguado. Um produto de limpeza para tanque de aço inoxidável foi utilizado para limpar a superfície. Após o preparo da superfície, duas camadas de Belzona 4301 foram aplicadas nas emendas da solda.

FATOS BELZONA

Belzona vedou os tanques com vazamento ajudando o proprietário a evitar multas e ações judiciais. Belzona 4301 é resistente a uma variedade de produtos químicos e foi bem adequado para este reparo.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Interior do tanque antes da aplicação
2. Emendas do tanque revestidas com Belzona 4301



1.



2.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com