

VEDAÇÃO DA BASE DO TANQUE COM BELZONA PREVINE CORROSÃO SOB TENSÃO FRATURANTE

CLIENTE

Fabricante de Produtos Químicos, Reino Unido

DATA DE APLICAÇÃO

Outubro, 2006

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Vedaçao da base de tanque de estocagem de aço inoxidável

PROBLEMA

Engenheiros de materiais em campo enfatizaram que um ambiente propenso à corrosão sob tensão fraturante poderia ser criado se água ingressasse debaixo do piso do tanque.

PRODUTOS

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

SUBSTRATO

Aço Inoxidável e Concreto

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How GSS-3.

FATOS BELZONA

Esta empresa havia instalado o Sistema Belzona em oito de seus tanques de aço carbono e agora o utilizaram em três de seus tanques de aço inoxidável. O sistema é agora o escolhido para este cliente e um programa foi estabelecido para aplicá-lo em mais tanques em campo.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Vista geral do tanque de aço inoxidável
2. Foto de perto da base antes da instalação do sistema
3. Foto de perto do sistema aplicado
4. Sistema de vedação da base do tanque lado a lado



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar