

BELZONA 1391 PROTEGE TUBULAÇÃO NOVA

CLIENTE

Indústria de Produtos Químicos, Cheshire, Reino Unido

DATA DE APLICAÇÃO

Agosto, 2003

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Tubulação de purificação de gás nova

PROBLEMA

Umidade no sistema cria ácido carbônico que corrói a tubulação

PRODUTOS

Belzona 1391 (Ceramic HT)

SUBSTRATO

Aço carbono

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How VPF-2.

FATOS BELZONA

O revestimento do Belzona 1391 na tubulação de aço carbono nova foi escolhido no lugar da construção tradicional de ferro fundido como uma solução a longo prazo e de maior custo-benefício. A aplicação continua a funcionar como esperado.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. O problema
2. Aplicação de Belzona 1391
3. Trabalho concluído
4. Acabamento de alta qualidade claramente visível



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar