

VEDAÇÃO DE VAZAMENTO DE EMERGÊNCIA COM BELZONA : TRÊS HORAS DEPOIS - ESTÁ PRONTO

CLIENTE

Produtor de Fertilizante, Egito

DATA DE APLICAÇÃO

Outubro, 2003

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Separador de gás natural operando a 43 bar de pressão

PROBLEMA

Corrosão de vaso causou vazamento

PRODUTOS

Belzona 1111 (Super Metal)

Belzona 1291 (ES-Metal)

Belzona 9341 (Reinforcement Tape)

SUBSTRATO

Aço Carbono

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How TCC-1.

FATOS BELZONA

Belzona 1291 foi utilizado inicialmente em conjunto com grampos metálicos para conter o vazamento antes da aplicação de Belzona 1111 com Belzona 9341 para completar a aplicação. Reparo concluído rapidamente e com segurança sem calor evitando a necessidade de uma grande interrupção na fábrica.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Belzona 1291 utilizado em conjunto com grampo de metal para conter o vazamento inicialmente
2. Belzona 1111 mais Belzona 9341 aplicado para reforçar o reparo
3. Reparo concluído em 3 horas



1.



2.



3.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com

BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar