

VENTILADOR DE UMA MÁQUINA DE VARRER RUA PROTEGIDO COM BELZONA

CLIENTE

Municipalidade local, Quebec, Canadá

DATA DE APLICAÇÃO

Maio, 2006

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Máquina de varrer rua do tipo Elgin

PROBLEMA

As pás do ventilador são submetidas à abrasão severa causada por partículas sólidas que entram na máquina de varrer rua.

PRODUTOS

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)

SUBSTRATO

Aço

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How FBC-15. Metal expandido foi utilizado com Belzona para recriar os perfis corretos.

FATOS BELZONA

O cliente investiu em 2 unidades de Belzona 1311 e economizou no valor de um ventilador novo, que custaria \$4000,00. Após 500 horas, uma estação, o ventilador ainda está em excelente condições e nenhum retoque foi necessário.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Localização do ventilador no veículo
2. Vista do dano ao ventilador
3. Aplicação de Belzona 1311. O ventilador precisa de balanceamento dinâmico antes de ser utilizado
4. A inspeção após um ano mostra o Belzona 1311 em excelente forma



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar