

# 实际应用技巧

Volume CN 1 - No. 10  
Ref: EN Vol. XX No. 69

## 贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>) 密封绝缘体泄漏

### 客户

加拿大不列颠哥伦比亚省的一家发电厂

### 施工时间

2003年8月

### 工况条件

电力线路绝缘体

### 问题

绝缘体内部的密封处受到侵蚀，因此造成油泄漏

### 产品

贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)2121 (D&A Hi-Coat高分子橡胶)

### 基材

陶瓷和铝

### 施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>) 施工技术指导GSS-3进行施工

### 贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>) 使用效果

贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>) 产品已经多次应用于该种类型的密封施工，并取得了极大的成功

### 照片

1. 表面处理中
2. 表面的喷砂处理完毕
3. 施工完毕



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona<sup>®</sup>) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

依据ISO 9000质量  
管理体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)