

贝尔佐纳 (Belzona[®]) 1391 保护锅炉给水泵

客户
波兰的化学厂

施工时间
1995年9月

工况条件
在温度为105°C(220°F), 压力为50 bar条件下以2950转/分的速度运作的6级锅炉给水泵。

问题
叶轮和外壳上的侵蚀

产品
贝尔佐纳(Belzona[®]) 1391

基材
钢

施工程序
此应用按照贝尔佐纳施工技术指导CEP-3的指示进行。

贝尔佐纳(Belzona[®])使用效果
一共有5个泵已经进行了涂层保护，原来的泵在使用4年之后表现仍然令人满意。

照片
1. 对一片叶轮的施工正在进行中
2. 施工结束
3. 使用中的泵



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn