

## 贝尔佐纳 (Belzona®) 3211 (Lagseal) 面对恶劣环境 - 第二轮修复

**客户**  
美国得克萨斯州的电厂

**施工时间**  
2004年

**工况条件**  
氢氧化钠储罐上的绝缘涂层

**问题**  
在使用8年之后，原来涂敷的贝尔佐纳 (Belzona®) 3211涂层需要修复。贝尔佐纳 (Belzona®) 弹性膜系统在之前首个8年中的表现良好，客户自然地再次选择了贝尔佐纳 (Belzona®)。

**产品**  
贝尔佐纳 (Belzona®) 3211 (Lagseal)  
贝尔佐纳 (Belzona®) 3921 (GSC表面调节剂)  
贝尔佐纳 (Belzona®) 9311 (增强膜片)

**基材**  
塑料储罐外的泡沫绝缘层

**施工程序**  
一旦将原来的涂层去除，施工即按照贝尔佐纳施工技术指导TCC-4的指示进行。

**贝尔佐纳(Belzona®)使用效果**  
贝尔佐纳 (Belzona®) 3211在这种恶劣的环境下保持良好 (8年)。  
从相邻的酸罐中冒出的浓烟在储罐上凝结，从而导致原来涂层的迅速恶化。

**照片**  
1. 由酸罐上望出的情况  
2. 表面处理  
3. 施用贝尔佐纳 (Belzona®) 3211后



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量  
管理体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)