

贝尔佐纳 (Belzona®) 修复 气体断路器

客户
俄克拉荷马州电力公用事业公司

施工时间
2005年11月

工况条件
在天然气发电厂外的铝制成的气体断路器

问题
气体快速漏出而公司必须每两个星期送维修人员重新填充断路器以避免停工。

产品
贝尔佐纳 (Belzona®) 1221 (超级E金属)

基材
铝

施工程序
此应用程序是按照贝尔佐纳施工技术指导VPF-11a所指示进行施工。

贝尔佐纳(Belzona®)使用效果
昂贵的气体及断路器不断重复补充是令公司头痛的问题。修复在能
右几个小时内完成是最具成本效益的解决方案。

照片

1. 断路器气体泄漏
2. 喷洒肥皂水以侦测漏点
3. 以打磨的方式做表面处理
4. 修复完成，浸泡肥皂水以确保没有漏点。



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

