

贝尔佐纳 (Belzona[®]) 密封 断路器的六氟化硫泄漏

客户
英国的电力公司

施工时间
2007年

工况条件
变电站吸收气体的闭路器

问题
六氟化硫气体透过瓷套管密封泄漏

产品
贝尔佐纳 (Belzona[®]) 2311 (SR 高分子橡胶)

基材
铝及瓷

施工程序
此应用程序是按照更新后的贝尔佐纳施工技术指导ENC-10所指示进行施工。按照指示在金属作表面處理及在陶瓷件中移除光面，再涂上贝尔佐纳(Belzona[®])2311来制造高分子橡胶密封。

贝尔佐纳(Belzona[®])使用效果
替换两个新的衬套的成本为10,000镑。使用贝尔佐纳(Belzona[®])只需花费300镑。

照片
1. 修复部位的全视图 (顶部及底部)
2. 密封衬套顶部
3. 密封衬套底部



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn