

贝尔佐纳 (Belzona[®]) 化学污染区的重建与防护

客户
美国伊利诺伊州电厂

施工时间
1995年10月

工况条件
硫酸化学污染区

问题
硫酸侵蚀混凝土

产品
贝尔佐纳 (Belzona[®])4111(乳浆石英)
贝尔佐纳 (Belzona[®])4141 (乳浆建造)
贝尔佐纳 (Belzona[®])4311 (乳浆CR-1)


基材
混凝土

施工程序
此应用程序是按照贝尔佐纳施工技术指导TCC 9-15所指示进行。

贝尔佐纳(Belzona[®])使用效果
以前所有的涂料都失败。这个应用在使用两年后被检验，状态依然保持良好。

照片
1. 旧涂层失败，混凝土退化。
2. 表面处理，首先动力洗涤，然后用喷砂。

3. 贝尔佐纳 (Belzona[®])4111(乳浆石英)重建基面，用贝尔佐纳 (Belzona[®])4141(乳浆建造)重建墙壁，抄砂后再用贝尔佐纳 (Belzona[®])4311(乳浆CR-1)加涂以耐0-98%的硫酸。



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>