

贝尔佐纳 (Belzona[®])保护丁烷罐底

客户

澳大利亚的国际石化公司

施工时间

2002年

工况条件

含有-6°C (21°F) 丁烷的绝缘储罐。

问题

罐底受到腐蚀。此外，木材支架也在更新当中。

产品

贝尔佐纳(Belzona[®]) 3211 (热绝缘体密封)

基材

钢、混凝土与木材

施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳施工技术指导GSS-3所指示进行。

贝尔佐纳(Belzona[®])使用效果

贝尔佐纳(Belzona[®])的应用在储罐以及罐底的接合处形成一层有弹性、防水但又有多微孔的密封层，是一个长期的防腐方案。

照片

1. 储罐概观
2. 储罐以及罐底准备中。托高储罐以装上新的木材。
3. 施工中。
4. 完工。



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn