

贝尔佐纳 (Belzona[®])1811(陶瓷碳化物) 维持磨机正常运作

客户
化石燃料发电厂

施工时间
自从1995年至今

工况条件
煤磨机的螺旋旋动器。在气流输送粉状燃料时，旋动器会帮助增加效率。

问题
由于煤尘速度高令涡轮叶片造成多处侵蚀损坏。

产品
贝尔佐纳(Belzona[®])1811(陶瓷碳化物)


基材
钢铁

施工程序
此应用按照贝尔佐纳施工技术指导SHM-11和SHM-13所指示进行修复。

贝尔佐纳[®] (Belzona)使用效果
焊接维修，需要几天的时间及，需花费一万八千英镑才能完成，贝尔佐纳(Belzona[®])的维修相对花费较少。

照片

1. 磨煤机全视图
2. 贝尔佐纳 (Belzona[®]) 1811(陶瓷碳化物) 在狭小范围的应用
3. 被局部侵蚀的区域用贝尔佐纳 (Belzona[®]) 1811(陶瓷碳化物) 修复后
恢复原本的外观



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn