

贝尔佐纳(Belzona[®])修复泥浆过滤器

客户

澳大利亚某蔗糖厂

施工时间

1997年

工况条件

泥浆过滤器转阀面板

问题

转阀面板遭受腐蚀

产品

贝尔佐纳(Belzona[®]) 1311 (陶瓷R金属)

贝尔佐纳(Belzona[®]) 1321 (陶瓷S金属)

基材

铸铁

施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona[®])施工技术指导VPF-1进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果

传统修复既昂贵又耗时

照片

1. 泥浆过滤器
2. 受腐蚀的转阀面板
3. 采用成型技术，施用贝尔佐纳(Belzona[®]) 陶瓷金属系统
4. 施工完毕



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn