

## 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 在浪溅带涂抹立管

### 客户

泰国的海上平台

### 施工时间

2005年5月

### 工况条件

受到腐蚀的立管

### 问题

海上平台已经受到严重的腐蚀，立管壁厚度因浪溅带变薄，最终可引致泄漏和高压管道的破裂。

### 产品

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 5811 ( 浸泡等级 )

贝尔佐纳 ( Belzona® ) 5831 ( ST阻隔涂层 )

### 基材

湿的碳钢

### 施工程序

按照贝尔佐纳 ( Belzona® ) 施工技术指导SOS-21进行施工。贝尔佐纳 5811涂抹在浪溅带上的外部涂料表面。贝尔佐纳 ( Belzona® ) 5831被施用於浪溅带的外部涂料表面。

### 贝尔佐纳 ( Belzona® ) 使用效果

浪溅带有规律地受到海水波涛的湿润，使用传统的涂料在浪溅带进行修复是非常困难，还有固化得很慢。如果被少量海水污染，涂料不可能正确地固化。选用贝尔佐纳 ( Belzona® ) 系统可以使施工变得容易，特别是它的表面兼容性和可在潮湿的环境下固化的能力。

### 照片

1. 受到腐蚀的立管
2. 施用贝尔佐纳 ( Belzona® ) 5831
3. 施工完成



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 ( Belzona® ) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

依据ISO 9000质量  
管理体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)