

贝尔佐纳 (Belzona®) 密封厂房地面

客户

英国的某家医院

施工时间

2009年5月

工况条件

医院内的锅炉机房

问题

水透过地板泄漏至下面的手术室

产品

贝尔佐纳(Belzona®)5231(SG材料)

基材

混凝土

施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导FPA-8进行施工。地面先以金刚砂打磨，再施用两层贝尔佐纳(Belzona®)5231(SG材料)。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

整个施工于一个周末完成。低异味，不含溶剂的贝尔佐纳(Belzona®)5231并不会影响到医院的正常营运。

照片

1. 受损的地面
2. 使用贝尔佐纳(Belzona®)5231开始施工
3. 施工完成
4. 施工完成



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>