

贝尔佐纳 (Belzona[®]) 延长冷凝器上伸缩缝的使用寿命

客户

埃及某发电厂

施工时间

2005年11月

工况条件

工厂中主冷凝器的橡胶伸缩缝

问题

橡胶弹性伸缩缝的两侧，顶部和底部皆已恶化。

产品

贝尔佐纳(Belzona[®])2221 (MP Fluid高分子橡胶)

基材

橡胶

施工程序

按照更新过后贝尔佐纳(Belzona[®])施工技术指导SHM-9进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果

贝尔佐纳(Belzona[®])2221 能够迅速和成功地修复现场的橡胶接口，在不影响工厂运作的情况下，延长其使用寿命。

照片

- 恶化的橡胶接缝
- 接缝的表面处理
- 表面的调节处理
- 施用贝尔佐纳(Belzona[®])2221



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn

BELZONA[®]
修复 • 保护 • 增强