

贝尔佐纳(Belzona[®])修复混凝土冷却塔的水槽

客户

美国东北部的核能电厂

施工时间

1997年2月

工况条件

混凝土冷却塔的水槽

问题

将硫酸注入冷却水中来防止微生物引起的腐蚀。但因为化学攻击及侵蚀使混凝土严重受损到3至4英寸深。

产品

贝尔佐纳(Belzona[®])4911 (乳浆TX调节剂)

贝尔佐纳(Belzona[®])4141 (乳浆建造)

贝尔佐纳(Belzona[®])4311 (乳浆CR1)

基材

混凝土

施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona[®])施工技术指导TCC-9进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果

虽然没有预先计划，但在工厂停运期内完成施工。贝尔佐纳(Belzona[®])在恶劣的寒冷气候下短时间内完成了长期修复，这给客户留下了深刻印象。

照片

- 受损部位
- 受到严重侵蚀部分的近拍图，准备好贝尔佐纳(Belzona[®])的产品开始施工。
- 修复施工已完成的，运作中的冷却塔水槽。



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn