

贝尔佐纳 (Belzona[®]) 修复浮油软管

客户
菲律宾炼油厂

施工时间
2007年3月

工况条件
离岸的燃料运输软管

问题
橡胶外层以及燃料软管上的浮力物/绝缘体在承载燃料及卸货的过程中因为船舶螺旋桨而受到损伤。

产品
贝尔佐纳 (Belzona[®]) 2111 (D&A Hi-Build橡胶)
贝尔佐纳 (Belzona[®]) 2131 (D&A 液态橡胶)

基材
橡胶

施工程序
此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona[®])施工技术指导 SOS-12 所指示进行修复。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果
贝尔佐纳(Belzona[®])在此类修复被推荐作为选择。替换成本太昂贵而延迟又是无法被接受的。

照片

- 典型的损坏
- 新的绝缘体由贝尔佐纳(Belzona[®])黏着
- 建造及刷涂最终外层
- 修复完毕



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn