

贝尔佐纳(Belzona[®])为国际会议中心提供安全防滑保护

客户

英国国际会议中心

施工时间

2003年6月

工况条件

会议中心主入口的台阶

问题

磨光的瓷砖在潮湿时会使台阶变得很滑。加上台阶受到大量的行人交通，以及滑行板的误用，必须对国际会议中心进行翻新以反映其准确的状况。

产品

贝尔佐纳(Belzona[®])4131(乳浆抹面)

贝尔佐纳(Belzona[®])4411(花岗胶)

贝尔佐纳(Belzona[®])9221(幼粒防滑白混凝土)

基材

瓷砖

施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona[®])施工技术指导 FPA-1和-8进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果

客户对于施工的外观非常满意，因为这在满足安全需要的同时，还配合了机构的标志。经过6年的服务，贝尔佐纳 (Belzona[®]) 仍然保持极佳的性能，粗糙的表面还可防止滑行板的破坏。

照片

1. 台阶本来的状况
2. 安全防滑范围进行胶带遮盖
3. 施工完成
4. 施工后六年



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn


BELZONA[®]
修复 • 保护 • 增强