

贝尔佐纳(Belzona®)密封飞机库的天窗

客户

美国阿拉巴马州北部的私人机场服务

施工时间

2007年10月

工况条件

飞机库停放美国航空航天局的飞机。飞机库内部非常清洁，但发生的泄漏却让物主感到很尴尬。同时还要考虑到在我们修复的10天之内会在飞机库内举行宴会。

问题

飞机库的屋顶有16个天窗，所有的天窗都发生泄漏。早前数次密封天窗都是徒劳的。

产品

贝尔佐纳(Belzona®)3111(弹性膜)

基材

铝

施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导RPA-3进行施工。天窗使用压力水清洁，以胶带粘紧天窗的四周包括接缝和焊缝，配合贝尔佐纳(Belzona®)9311增强带，施用贝尔佐纳(Belzona®)3921和两层的贝尔佐纳(Belzona®) 3111弹性膜。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

之前用过几家公司修复泄漏，最后机场人员致电给我们修复泄漏。

照片

1. 天窗，背景是飞机跑道
2. 以胶带粘紧并准备涂抹
3. 涂抹贝尔佐纳(Belzona®)3111
4. 完工。没有泄漏，也没有问题！



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn