

## 贝尔佐纳(Belzona®)封装屋顶平台和护墙

### 客户

英国兰开夏郡的物流厂

### 施工时间

2007年4月

### 工况条件

储藏室五十平方米的平屋顶。

### 问题

原有的毡合织物恶化使屋顶层进水，特别是毡合织物在重要的部份破裂，例如侧墙到屋顶的界面和出水口。

### 产品

贝尔佐纳(Belzona®)3111(弹性膜)

### 基材

各种基材，包括砖，铅，毡合织物

### 施工程序

此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导RPA-6,-8和-10进行。

### 贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

由于工厂另一部分的贝尔佐纳(Belzona®)应用很成功，所以这次也选用了贝尔佐纳(Belzona®)。当时情况所需的密封性能及不同的材料和细节皆使贝尔佐纳(Belzona®)成为理想的选择。

### 照片

1. 上涂层前的屋顶
2. 护墙和排水沟出口的特写
3. 贝尔佐纳(Belzona®)3111 (弹性膜) 封装屋顶层和护墙
4. 完成的贝尔佐纳(Belzona®)3111 (弹性膜) 增强系统



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

依据ISO 9000质量  
管理体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)

**BELZONA®**  
修复 • 保护 • 增强