

实际应用技巧

Volume CN-3 - No. 45
Ref: EN Vol. XVIII No.49

感谢贝尔佐纳(Belzona[®])，提高了厨房的安全性

客户

英国的学校

施工时间

2002年7月

工况条件

厨房区域的地面

问题

定期的健康检查强调地面的卫生与安全问题，需要在学校重新开幕前将地板重新整修。

产品

贝尔佐纳(Belzona[®])5231 (SG材料)

基材

粗砖

施工程序

在彻底清洗及喷砂现有的磁砖表面后，涂上贝尔佐纳(Belzona[®])5231的双涂层。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果

贝尔佐纳(Belzona[®])5231创造出一个卫生无缝隙的地面，而且具有正确的防滑程度，可以使厨房工作人员安全地行走。施工顺利地在短短的假期（学校关闭期间）完成。

照片

1. 贝尔佐纳(Belzona[®])施工前的厨房区域
2. 贝尔佐纳(Belzona[®])施工前冲洗区域
3. 使用贝尔佐纳(Belzona[®])5231
4. 施工完毕



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn