

贝尔佐纳(Belzona®)修复印刷厂输送带

客户

英国利兹地区的报厂

施工时间

2007年5月

工况条件

传送不符标准的报纸的输送带

问题

因金属工具掉落在输送带上而导致大型的破洞撕裂

产品

贝尔佐纳(Belzona®)2311 (SR橡胶)

基材

橡胶

施工程序

依照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导SHM-1所指示进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

鉴于客户的业务性质，以及这种特定输送带需要运行几乎一个礼拜七天，一天24小时，所以不可能替换输送带，因为需要花费将近3000英镑。使用贝尔佐纳(Belzona®)系统，花费约40英镑的材料费，而且在两小时之内即完成输送带的修复，使输送带在下次印刷运行前及时地恢复工作。

照片

1. 受损的输送带
2. 正在进行准备工作
3. 施工完毕，客户也对此项应用非常满意

