

贝尔佐纳(Belzona[®])用于保护仓库地面

客户

路易斯安那州化工厂

施工时间

1995年4月

工况条件

仓库地面

问题

地面受损坏，造成安全危险。

产品

贝尔佐纳(Belzona[®])4131(乳浆造面)

基材

混凝土

施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona[®])施工技术指导 FPA-1进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果

该应用为长期保护。运行3年后，修复后的地面依然完好。

照片

- 对受损地面进行表面处理
- 施工完毕



1.



2.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn