

## 贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>)用于修复化学罐人孔

### 客户

德克撒斯州的石油提炼厂

### 施工时间

1991年

### 工况条件

化学储存罐上的人孔

### 问题

该人孔严重腐蚀以致密封不当

### 产品

贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>) 1111 ( 超级金属)

### 基材

不锈钢

### 施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>) 施工技术指导TCC-10 更新版进行施工。

### 贝尔佐纳 (Belzona<sup>®</sup>)使用效果

使用贝尔佐纳(Belzona<sup>®</sup>) 1111 ( 超级金属) 仅花费128美元，成功地修复了该设备。避免了停工时间和昂贵的焊接修复，使用多年后，仍然完好。

### 照片

1. 结合使用胶带，进行表面处理。
2. 修复后的人孔。



1.



2.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona<sup>®</sup>) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

依据ISO 9000质量  
管理体系要求生  
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)

  
BELZONA<sup>®</sup>  
修复 • 保护 • 增强