

贝尔佐纳(Belzona[®])解决糖业工业的风扇问题

客户

巴西某蔗糖厂

施工时间

1994年

工况条件

锅炉(使用甘蔗渣作为燃料)风扇

问题

飞尘造成锅炉风扇叶片磨蚀

产品

贝尔佐纳(Belzona[®]) 1321 (陶瓷S金属)

贝尔佐纳(Belzona[®]) 1811 (陶瓷碳化物)

基材

铸铁

施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona[®])施工技术指导FBC-1进行施工.

贝尔佐纳 (Belzona[®])使用效果

首先施涂贝尔佐纳(Belzona[®]) 1811 (陶瓷碳化物) , 在其上施用贝尔佐纳(Belzona[®]) 1321 (陶瓷S金属)来得到更为光滑的表面。贝尔佐纳(Belzona[®])修复避免了更换风扇的巨额费用。

照片

1. 遭磨损的风扇叶片
2. 喷砂处理表面
3. 施工完毕



1.



2.



3.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona[®]) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

依据ISO 9000质量
管理体系要求生
产制造

英国 • 美国 • 加拿大 • 中国
www.belzona.cn