

贝尔佐纳(Belzona®)修复真空泵

客户

埃及一家大型的磷酸盐生产场

施工时间

2004年9月

工况条件

真空泵

问题

转子和外壳由于水、化学品和石灰受到侵蚀腐蚀，导致转子的叶片有裂痕，并有许多地方断裂。

产品

贝尔佐纳(Belzona®)1311 (陶瓷R金属) 贝尔佐纳(Belzona®)1321 (陶瓷S金属)

基材

铸铁

施工程序


此应用程序是按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导CEP-1和CEP-3进行。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

此贝尔佐纳(Belzona®)陶瓷金属系统修复只花费了更换新设备成本的一小部分,其转子有防侵蚀腐蚀的保护。

照片

1. 受到侵蚀腐蚀的转子
2. 转子叶片的裂纹和裂缝的维修
3. 修复和涂层后的转子
4. 修复和涂层后的外壳



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量
管理认证体系要求生
产制造

英国·美国·加拿大·中国
www.belzona.cn

