

## 贝尔佐纳(Belzona®)密封仓库地面

### 客户

美国宾夕法尼亚州化学品生产商

### 施工时间

2004年2月

### 工况条件

该生产商是主要的工业燃气和化学品生产商，其仓库内存满了55加仑的存储桶，没有隔离化学液体泄漏的区域。

### 问题

墙壁及地面有很多的裂缝和缺口，虽然化学液体泄漏能很快被清理，但是会污染到地下水，因为工厂靠近两条主要河流。

### 产品

贝尔佐纳(Belzona®)4131 (乳浆抹面) 贝尔佐纳(Belzona®)4251 (乳浆树脂) 贝尔佐纳(Belzona®)3121 (MR7)

### 基材

混凝土地面及墙面

### 施工程序

此次施工参照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导 FPA-6及TCC-15进行。裂缝在被修补前进行了填补和密封。

### 贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

客户对修复施工很满意。2007年3月的再次检验显示了所有贝尔佐纳(Belzona®)的修复仍然处于极佳的状态。

### 照片

1. 密封前的地面和墙面
2. 密封中的仓库地面伸缩缝
3. 密封中的边缘接缝处
4. 使用贝尔佐纳(Belzona®)4131修复/密封的裂缝



1.



2.



3.



4.

若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例，请访问 <http://khia.belzona.com/cn>



依据ISO 9000质量  
管理认证体系要求生  
产制造

英国·美国·加拿大·中国  
[www.belzona.cn](http://www.belzona.cn)

